

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年12月	QKG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-30272
走行	馬力	シフト		ブレーキ
607,538km	380PS/279KW	A/T	エスコット H/L 6速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,480 mm 門高: 2,400 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 スターター
オイル混入	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	フレッシュアスイッチ、 レベルセンサ、イン タークーラー本体にじ み	P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	△	動作不良 ワイパーリンク欠損、 モーター動作OK
水漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない	ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	◎	純正及び社外品付き(社 外品動作不良、液晶割 れ)	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		ETC	/		パワステ	○	ポンプ廻りにじみ
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー4本、アドブルーキー2本、ボデーキー3本、キャブチルトシリンダよりオイル漏れ、サイドマーカー不点灯箇所有り(LED)、キャブチルト動作不安定(動かなくなる事やポンプが止まらなくなる事がある)、ウイング看板跡有

記録簿 有 (H27/4~R5/12)




タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
—	—		
5	7	7	6
8	11	11	9
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: スペアタイヤキャリア無し

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DV554」	平成26年11月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ヶ、渡し板、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、ステンレス等やフエンダー、右側ステンレス工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1003CG-B3MRA2 「14T110020N」	平成26年11月
【備考】 最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2440、有効幅2310mm、キャスターストッパー逆1350mm、ラジコン、キャスターストッパーロック固着			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ