





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年2月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7072066
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
467,168km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 7,220 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																																				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																																		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																																																		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																																																		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																			
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																			
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																																																			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	初期設定出来ず	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>○</td> <td>シャックル摩耗</td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 150L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	○	シャックル摩耗	エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 150L																																													
走行関係																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
リーフサス	○	シャックル摩耗																																																																								
エアサス	/																																																																									
パワステ	◎																																																																									
ハンドル	○	擦れ																																																																								
燃料タンク	◎	スチール 150L																																																																								
排気	◎		異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																																	
デフ																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
異音	◎																																																																									
オイル漏れ	◎																																																																									
デフロック	/																																																																									
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>						上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材																																																						
上物仕様																																																																										
点検項目	結果	状態																																																																								
床材質	/	木材																																																																								
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>小</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	小	点傷有																																																				
外装状態																																																																										
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																																																																							
有	確認済	小	点傷有																																																																							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション												点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/																																								
			ミッション																																																																							
			点検項目	結果	状態																																																																					
			ギア鳴き	◎																																																																						
			ギア抜け	◎																																																																						
			クラッチ	◎																																																																						
			異音	◎																																																																						
			オイル漏れ	◎																																																																						
			リターダ	/																																																																						
			異音	◎																																																																						
ギア抜け	◎																																																																									
クラッチ	◎																																																																									
異音	◎																																																																									
オイル漏れ	◎																																																																									
リターダ	/																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="4">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>																					タイヤ残量			単位: mm				6	4			-	-			7	8	7	7	-	-	-	-	スペア		4	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td>225/80R17.5</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ					225/80R17.5	225/80R17.5			-	-		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		-	-	-	スペア		225/80R17.5	-
																					タイヤ残量																																																					
																					単位: mm																																																					
																					6	4																																																				
						-	-																																																																			
			7	8	7	7																																																																				
			-	-	-	-																																																																				
			スペア		4	-																																																																				
			タイヤサイズ																																																																							
				225/80R17.5	225/80R17.5																																																																					
	-	-																																																																								
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5																																																																							
	-	-	-																																																																							
スペア		225/80R17.5	-																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。エンジンキー2本。ポデーキー2本。燃料タンクキー1本。</td> </tr> <tr> <td>記録簿 有 (H28/1、H28/11、R1/10~R6/11)</td> </tr> </tbody> </table>			特記事項			キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。エンジンキー2本。ポデーキー2本。燃料タンクキー1本。	記録簿 有 (H28/1、H28/11、R1/10~R6/11)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">【外装】</th> <th colspan="5">【ボデー内】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外装キズ</td> <td>外装へこみ</td> <td>うき</td> <td>曲がり</td> <td>サビ</td> <td>補修跡</td> <td>割れ</td> <td>庫内キズ</td> <td>庫内へこみ</td> <td>庫内穴あき</td> <td>床汚れ</td> </tr> </tbody> </table>			【外装】			【ボデー内】					外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																																													
			特記事項																																																																							
			キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。エンジンキー2本。ポデーキー2本。燃料タンクキー1本。																																																																							
			記録簿 有 (H28/1、H28/11、R1/10~R6/11)																																																																							
			【外装】			【ボデー内】																																																																				
			外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ				補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																																																										

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT [W6D8150]	平成27年
【備考】鳥居型引き出しフック6対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左右内張り穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ