

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年12月	2PG-CW5CL	ダンプ	JNCMB02DXJU036150
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
423,223km	381PS/287KW	M/T 7速	エア	長: 7,490 mm 幅: 2,200 mm 高: 530 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
上物仕様			床材質 / アルミ			デフ		
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎		デフロック	◎				
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
右ドアバイザー割れ
エンジンキー1本。キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	5	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
0	0	5	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スペア		—	—	スペア			
素材: アルミ				備考: リヤタイヤPR違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	DM17-10L 「1811037」	平成30年
【備考】アルミ仕様ダンプ。電動コボレーション（サニーホース付）。作業灯2ヶ。板厚 床6mm サイド4mm 前立4mm リヤ6mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----