

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年6月	2KG-CYJ77C	冷凍パン	CYJ77C-7006615
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
394,003km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,440 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。キャブ右側修復跡有り、右ドア位置ズレ。
 インパネポケット欠品。キャブ内照明不灯。助手席灰皿欠品。
 フロントパネル凹み、スレ。バックランプ左右ブラケット曲がり。ナンバー灯左右サビ、腐食、外れ不灯(要交換)。
 F左バンパーステップ欠品。Fバンパー右側コーナーカバー欠品。
 エンジンキー3本(1本キーレス付)。ボディキー4本(シリンダー固着使用不可)。
記録簿 有 (R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	5	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-	-	スペア	-	-	-

素材: アルミ 備考: スペアタイヤ欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「20-1822-66-1」	令和 1年
【備考】 断熱材: サイド75mm, リヤ75mm, ラッシングレール2段, ショロダレレール4列, 水抜き穴前後2対, 庫内灯2列, 左サイド扉観音式, リヤ台枠ヘコミ。			
冷凍機/直結	菱重	TDS70A-L2 「T946200138BL」	令和 1年
【備考】 -30℃設定 +6.5℃→-7.2℃ (1h) 確認。2エバ, リヤエバ内寸高さ2200mm, 稼働時間2828h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「19T036552N」	令和 1年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm, 全幅2390mm, 有効長1380mm, 有効幅2315mm, 庫内リモコン付, ラジコン付, 左ロックホルダー欠品, 右ロックホルダー割れ, シリンダー左右漏れ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----