

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成28年2月	TKG-XZU605	シャーシ	XZU605-0012278
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
64,303km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 100L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		デフ	◎																						
マフラー	◎		オーディオ	◎		異音	◎																						
ターボ	◎		バックカメラ	/		オイル漏れ	◎																						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	/																						
ミッション			ETC			◎ 標準																							
点検項目	結果	状態	上物仕様																										
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態																								
ギア抜け	◎		床材質	/																									
クラッチ	◎																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	/																												

特記事項 エンジンキー1本、荷台長ショートベース
記録簿 有 (H28/7~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	5	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	195/75R15	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ