

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年5月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7138447
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
314,246km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ、汚れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	○	異音有り	ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>○</td> <td>ショック摩擦</td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	○	ショック摩擦	エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	○	ショック摩擦																																							
エアサス	◎	リヤエアサス																																							
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ																																							
燃料タンク	◎	スチール 200L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <td>結果</td> <td>状態</td>	結果	状態																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リアーフラス	○	ショック摩擦																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	ハンドルの	○	擦れ
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	◎																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	木材																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/		燃料タンクの	◎	スチール 200L																					
			デフ																																						
点検項目	結果	状態																																							
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
デフロック	/																																								





**特記事項** アイドリングストップ付き。キャブ内キズ・汚れ。左フォグランプ不灯。  
 リヤクロスメンバー曲がり。センターコンソール蓋ロック欠品。  
 エンジンキー2本。ポデーキー2本。  
**記録簿** 有 (R4/5、R5/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6HK586」	令和 1年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。庫内内張り前方左割れ。左サイドバンパー前方割れ。リヤステップ左側割れ。左前車高灯割れ。左前キャストング補修跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ