

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年5月	KQG-FW1EXBG	アルミウイング	FW1EXB-16703
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
577,045km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト 12速	エア	長: 9,660 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカカバーオイルしみ跡	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 エア漏れ
キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
エンジンキー2本 燃料タンクキー3本 ボディーキー1本
キャブ一部塗装あり





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	6			スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LDABQ3 「2KY7745-15」	平成26年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック1対 回転式中柱 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック9対 LED庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ