日付：R07. 04/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337064

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2KG-FD2ABA	脱着式コンテナ車	FD2AB-125393
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,511km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：3,500 mm 幅：1,910 mm 高：1,160 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ
エンジンキー2本

記録簿　有（R5/9、R6/9）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA44-31 「F2108497306」	令和 3年
【備考】ツイン油圧シリンダー。ジャッキローラー手動式。			
コンテナ	瑞穂	03240204	(不明)
【備考】JABIA：No20134　31。　材質：鉄。　テールゲート観音扉式。前方水抜き穴2ケ。　傷・凹み有。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ