

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-572411
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
218.437km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,050 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブルーフヘコミ。キャブフロア、左右ビラー歪み。リヤ右ショックアブソーバーにじみ。助手席シート破れ。エンジンキー1本（スペア無し）。ポデーキー1本。キーレスリモコン1ヶ。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
3	3	3	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		205/75R16	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	F916G1718J	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。マルカンフック6対。庫内灯3ヶ。左サイド扉スライド式。庫内左右内張り穴あき。ポデー左右補修跡有り。			
パワーゲート/格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S91001811」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1170mm。全幅2080mm。有効長1010mm。有効幅1900mm。最大荷重1000kg。庫内スイッチ付き。カートストッパー左ロック不良。プラットホーム左右モール割れ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ポデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ