

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	QPG-CYZ77B	土砂禁ダンプ	CYZ77B-7000261
走行	馬力	シフト		ブレーキ
218.463km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長: 6,980 mm	幅: 2,180 mm	高: 1,180 mm
		高: 1,180 mm	門高: mm	

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	エンジンフロント下部にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。キャブルーフ左後方へこみ。エンジンキー1本(スベア無し)。キーレスリモコン1ヶ。燃料タンクキー1本(固着の為ロック出来ず)。尿素タンクキー1本。運転席ドアヒンジ曲がり、スレ有り(開閉時フロントサイドパネルと干渉有り)。
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	11	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	—	—		スベア	—	—	—
				素材: アルミ	備考: スベア無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	小平産業	DM17-10L 「1702002」	平成29年
【備考】アルミ仕様ダンプ。電動天蓋付き。リヤ水密パッキン付き。作業灯2ヶ。床板へこみ、浮き有り。右リヤアオリ上部亀裂有り。板厚 床6mm サイド4mm 前立て4mm リヤ6mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】