

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年3月	2RG-NMR88AN	ドライバン	NMR88-7005969
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
9,124km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 1,780 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 98L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。  
エンジンキー1本(スベア無し)。ポデーキー1本。  
記録簿 有(R3/9~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	11	-		スベア	205/75R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T3D1918」	令和3年
【備考】 マルカンフック4対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左サイド扉スライド式。右リヤバンパー割れ。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5DH511」	令和3年
【備考】 PG寸法: 全長1505mm。全幅1790mm。有効長1220mm。有効幅1655mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付き。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ