

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-530780
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
466,407km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,360 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,380 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	LED ヘッドライトOK、左 フォグランプ割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	△	後: 右割れ レンズ割れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ テープ補修			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	デフロック、にじみ
						デフロック	◎	

特記事項 スマートキー-2ヶ、ドアキー-2本、ボデーキー-2本





記録簿 有 (R4/9~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	8	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	5	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA3417-3 「B220040」	令和 4年1月
【備考】 ラッシングレール3段、LED庫内灯6ヶ、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後4ヶ所、エアラインレール、サーキュレーター4ヶ、キーストン、ジョロダーレール 4列、断熱厚みリヤ50mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、ステンレスフェンダー、左川樹脂工具箱			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS100A-L2 「146400276BL」	令和 3年
【備考】 -30度設定、1時間運転11.1℃→-7.6℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----