

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7169175
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192.183km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,160 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,130 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ リクライニングノブ欠 損
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本(リモコン不動、ポデーキー1本、突入防止装置左右コーナープロテクター欠損、荷箱後端庇曲り、F泥除けゴム切れ)
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
10	6		
-	-		
10	9	9	9
-	-	-	-
スペア	4	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5		

素材: アルミ 備考: 後輪再生タイヤ、F左及びスペア段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H210188」	令和 3年4月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、パレティナガイド、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、ジョロダレール4列、埋め材、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、左片開き式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤエンター、右側ステンレス工具箱、			
冷凍機/直結	東プレ	XV82LOCRA0-U 「H210188」	令和 3年4月
【備考】 30℃～-30℃設定、1時間運転2.0℃→-18.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----