

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年2月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7011290
走行	馬力	シフト		ブレーキ
566,298km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長: 9,670 mm	幅: 2,410 mm	高: 2,640 mm
		mm 幅: 2,410 mm		mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	センターワイパーアームがタタ有。
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ載せ替え
 エンジンキー1本、燃料タンクキー3本、ボデーキー1本(鍵固着)
記録簿 有 (R2/6~R6/9)




タイヤ残量				
単位: mm				
12	12			
12	12			
9	8	9	9	
7	6	7	4	
スペア	13	—		

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	245/70R19.5	—		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-12097」	令和 1年12月
【備考】 ラッシング2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ケ、ステンレス工具箱右側1個、庫内キズ汚れ有り、右ウイング穴空き有り養生テープ補修			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ