

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年5月	TKG-FC9JKAG	アルミウイング	FC9JKA-13233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
645.103km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID バンパーと干渉有
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	




特記事項 キャブ内キズ・汚れ(ヤニ汚れ大)。アイドルストップ付。フロント左コーナーパネル割れ。
エンジンキー2本・ボデーキー2本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCKB-MJKBNJ 「2KX7815」	平成25年
【備考】 鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ(1ケ不灯)。床板汚れ有。 門口左右下部曲り・凹み。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1255 「S40407578」	平成25年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm・全幅2415mm・有効長1300mm・有効幅2280mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。開閉手動式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----