

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-FD7JMAA	アルミウイング	FD7JMA-11178
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,219km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	樹脂パネル	デフ		
異音	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ汚れビス穴有り  
エンジンキー2本  
記録簿 有 (H29/4~R6/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア			8
			—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: アルミ		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDMB-MJAAQH 「2TAA8432」	(不明)
【備考】 煽り2方向、セイコーラック1対、ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、パレットローラー4本、90度ストッパー1対 (左脱落部品あり)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ