

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7028993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,155km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長: 2,990 mm 幅: 1,620 mm 高: 1,810 mm 門高: 1,800 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール75L
上物仕様			点検項目 結果 状態			デフ		
						点検項目 結果 状態		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎		記録簿 無()			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー(キーレス付)1本(スベア無し)、ポデーキー1本。  
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
8	9		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア	7	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スベア	195/75R15	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172913」	平成29年4月
【備考】断熱材: サイド100mmリヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯1ヶ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン付。 スノコ付(高さ30mm)。観音扉3枚。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-Q	平成29年4月
【備考】-30℃設定 +8.5℃ → -21.0℃ (1h) 確認。稼働時間2827h。 エ/バ下高さ1540mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ