

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
65,560km	136PS/100KW	A/T	ハキューム	長: 2,990 mm 幅: 1,610 mm 高: 1,820 mm 門高: 1,800 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。左ドア凹み。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (RR6/126/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
10	10	10	10	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8			スペア	195/75R15		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172934」	平成29年5月
【備考】 断熱: サイド100mm/リヤ100mm。リヤ観音扉3枚。保冷カーテン。左サイドスライド扉。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。庫内灯1個。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-N 「F172934」	平成29年5月
【備考】 -3.0°C設定 +22.5°C → -13.0°C 確認 (1h)。エ/バ床面高さ1540mm。スタンバイケーブル付。稼働時間3643h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----