

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年10月	2RG-XZU605M	Wキャブ平	XZU605-0033802
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,685km	150PS/100KW	M/T 6速	ハキューム	長: 2,000 mm 幅: 1,610 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																															
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 60L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 60L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	/																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ																																				
燃料タンク	◎	スチール 60L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	/																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
			ミッション																																			
			点検項目	結果	状態																																	
			ギア鳴き	◎																																		
			ギア抜け	◎																																		
			クラッチ	◎																																		
			異音	◎																																		
			オイル漏れ	◎																																		
			リターダ	/																																		
			上物仕様																																			
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	木材																																				
ETC	◎	標準																																				
タコグラフ	/																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																						
			デフ																																			
			点検項目	結果	状態																																	
			異音	◎																																		
			オイル漏れ	◎																																		
			デフロック	/																																		





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り  
エンジンキー 1本  
記録簿 有 (R5/4~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	8	—		スベア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和 3年10月
【備考】 煽り2方開 ロープフック サイド4対			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	S801-1SRT2 「21T-048039Y」	令和 3年
【備考】 キャスターストッパー 全長1180mm 全幅1625mm 有効長980mm *1385mm 最大荷重800kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】