

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	SKG-FSR90T2	冷凍ウィング	FSR90-7002980
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
589,274km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,110 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	アンダーミラー割れ。 右ミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 150L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。運転席助手席灰皿欠品。インパネポケット欠品。
 キャブルーフ凹み。リヤバンパー両端欠け。
 エンジンキー4本(1本キーレス付、作動不良)、ポデーキー2本。
 記録簿 有 (H26/3~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-	-	スペア	245/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	「13W-06158」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4灯。左右リヤフェンダー曲がり。左右観音扉ヒンジ取付部曲がり。 右リヤアオリロック不良。			
冷凍機/直結	デンソー		
【備考】 コーションラベル欠品。 -32.0℃設定 +24.3℃ → -4.0℃ (1h) 確認。 稼動時間7259h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			