

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-120284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
211,693km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き、メッキミラーステー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	ハンドルカバー及びスピナー付き
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー2本(シリンダ奥まで挿さらない)、Fガラス飛び石リペア済み箇所有り  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	6	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—

素材: アルミ 備考: 左後輪再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W060G74」	令和 2年9月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ