管理番号: 0437093 **U**⊔JGROUP 車両チェックシート 日付: RO7. 04/26

車 両 情 報										
車名	初年度登録	型式		形状	車台番号					
日野	平成28年6月	QKG-SH1EGI	QKG-SH1EGDG トラクタ		SH1EGD-10555					
走行	馬力	シフト	シフト ブレーキ			ボディ内	<u></u>			
619,282km	360PS/265KW	 M/T 7速	M/T 7速		長:	mm 幅: mm 門高	mm : mm			
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常</li></ul>	<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし</li><li>△:要修理</li><li>/:装備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>									
<b>▼</b> エンジン	•		電装関係			キャビン				
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	<b>状態</b>		結果	状態			
異音   ◎			©			〇 破れ				
オイル混入 ◎		スターター	©		ヘッドライト		)			
オイル漏れ ◎		オルタネーター	⊚		ウィンカー	©				
水混入   ◎		•••••••	⊚			0 ワイ/	パーゴム切れ			
水漏れ ◎			0		ミラー	©				
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	⊚		_	+4-805				
排気 ◎		異常ランプ	©			走行関係	'ITV 중요			
マフラー ◎			©			結果	状態			
ターボ ◎		バックカメラ				©				
冷却水吹返  ◎		電格ミラー	⊚		エアサス		エアサス			
▼ ミッショ	ョン		◎ 標準		パワステ	©				
点検項目 結果	<b>状態</b>	タコグラフ	◎ アナロ	コグ	ハンドル	©				
ギア鳴き		•	上物仕様		燃料タンク	<sub>◎</sub> スチー	-ル			
ギア抜け	•••••		結果	状態		280				
クラッチ ◎	•••••	•	/ アル	<u> </u>	<b>"</b>	デフ・				
異音	•••••	床材質	/ 縞板		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ 〇	•••••	·			異音	0				
リターダ ◎ 永		ı			オイル漏れ	©				
		1			デフロック	/				
特記事項エンジンキー	-2本									
記録簿 有(H29/6					•					
▼ タイヤ残		タイヤサイズ								
	<u>単位:mm</u>			7E /70000 5	075/700	<del>-</del>				
6 7			2	75/70R22.5	275/70R22.5	_				
	-]					_				
7 8 3	_   [2]	275/70R22	2.5 27	75/70R22.5	275/70R22.5	275/	70R22.5			
	_ <u>_</u>			.,	, . 0. 422.0					
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			
スペア 5 -			スペア			<u> </u>				
		素材: スチール	, 備る							
		糸竹・ステール	/ J用 :	<b>-</b>						

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
カプラー	ソーシン	HMV-13-AA 「G3-20992」	平成28年					
【備考】キャパシティ13000kg、	【備考】キャパシティ13000kg、第5輪荷重7600kg、PTO付き、油圧装置付き(キャリアカー用)							
【備考】								
T ++++ + 1								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号 フレームのさび		飛石				
有	確認済	小	点傷有				

**外装** キズ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

