

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-560206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,393km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,300 mm 幅: 1,980 mm 高: 1,860 mm 門高: 1,840 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない コンプレッサークラッシュ チチ音がらない(コンデンサファンOK)	シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、F左ショックにしみ、泥除けゴム切れ

記録簿 有 (R2/9、R4/7~R5/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	3		
—	—		
1	1	1	1
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
	205/85R16	205/85R16	205/85R16
	—	—	—
	スペア	205/85R16	—

素材: スチール    備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H173647」	平成29年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、エアリブ、R観音90度ストッパー、左スライド式サイドドア、水抜き穴前側2ヶ、断熱厚みリヤ70mmサイド70mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機/直結	東プレ	XV32LOC-P 「H173647」	平成29年10月
【備考】 -30℃設定、1時間運転13.5℃→16.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----