

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年3月	2RG-NNS88AN	アルミ平	NNS88-7000042
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
15,528km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,430 mm 幅: 1,920 mm 高: 385 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎ ナビ付き	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 2.0	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L LED 純正はハロゲン (ハロゲンバルブ2個積込品有り)
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)
記録簿 有 (R5/3~R6/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	-	-	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
	-	-	-
スベア	195/85R16	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	メーカー完成車		令和 3年
【備考】 煽り2方開 ロープフック サイド8対 ロープ穴4対 LED作業等2個 床板ササクレ・浮き有り			
パワーゲート/垂直ゲート	新明和工業	RE06-1134 「S11105544A」	令和 3年11月
【備考】 全長830mm 全幅1975mm 有効長700mm 有効幅1920mm 最大昇降質量800kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----