

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	QPG-CXZ77BT	ダンプ	CXZ77BT-7002724
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
490,144km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,090 mm 幅: 2,200 mm 高: 500 mm 門高: mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ シートバック調整ノブ 欠損、運転席ガタつき 、助手席ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ メッキカバー付き、ヒーター及びワイパー付き、左ミラーカバー擦れ、右ワイパー不動
ミラー	○	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ スピナー跡
燃料タンク	◎	スチール 290L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、シガライター破損、ラジエーターグリル部品取り外し跡  
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
4	9		
—	—		
8	10	5	3
7	8	9	9
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR11-02SC 「A8058904Z」	平成29年6月
【備考】 自重計、電動コボレーン、前立てシート載せ、前立て外側スコップ掛け、ステンレスリヤフェンダー、ステンレスサイドバンパー、コボレーン内側看板跡、自作リヤバンパー(車検対応未確認)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ