

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年12月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02G2KU045386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
739,741km	390PS/287KW	A/T エスコット H/L 12速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0

上物仕様		
点検項目	結果	状態
タコグラフ	○	デジタル 『マイクユニットの接続が異常です』の表示
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステーブラケット錆び

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス錆び
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ベットクーラーヒーター付き、バッテリー小さい物を載せている
記録簿 有 (R2/3~R5/9)





タイヤ残量				
単位: mm				
6	6			
6	6			
3	4	4	4	
2	3	4	3	
スペア	9	—		

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	245/70R19.5			—

素材: アルミ 備考: 4軸目スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D4707」	令和 1年12月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯天井4ヶ左右2対、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、スタンション穴6ヶ、スタンションポール2本、リヤ観音ステンレス扉、庫内キズ汚れ有り、縦根太錆び、ステンレス工具箱右1左右貫通1、貫通工具箱底面凹み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボディ内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ