

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年12月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02G5KU045219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,068km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左サイドアンダーミラ ーカバー擦れ、ステー ブラケット錆び
排気	◎		異常ランプ	◎	『DASシステム異常』 『LDWS異常』『ドラ イバーサポートシステ ム作動しません』の表 示	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い	エアサス	◎	リヤエアサス サビ
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、2軸目右ジョックにじみ
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	5	5	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	4	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	4	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考: 3軸目及びスペア以外スタッドレス、Fタイヤ4本段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D4000」	令和 1年12月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯天井4ヶ左右2対、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、スタンション穴6ヶ、スタンションポール4本、リヤ観音ステンレス扉、庫内キズ汚れ有り、ステンレス工具箱右1左右貫通1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ