

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年1月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-590688
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
785,458km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	○	インジェクター異音あり	エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態			
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
ミッション			ETC	/		パワステ	◎				
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ			
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L			
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
オイル漏れ	◎								オイル漏れ	◎	
リターダ	/								デフロック	/	





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り キャブ内蛍光灯不灯
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本(シリンダー回らず 内部固着)
 記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	5	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「699C3276」	平成29年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内灯3個 渡し板 観音扉左右下角がり			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	FAK10-6475D 「S71207790」	平成28年12月
【備考】 パワーゲート展開時地面と接触(調整要) キャスターストッパー(ヒンジ部固着) 全長1550mm 全幅2255mm 有効長1415mm 有効幅2200mm 最大昇降質量1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ