

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年11月	LPG-FTR90T2	冷凍パン	FTR90-7004726
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,448km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 8,140 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,140 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	点検項目	結果	点検項目	結果
異音	◎	エアコン	◎	シート	○
オイル混入	◎	スターター	◎	破れ、へたり、 擦れ、汚れ	
オイル漏れ	○	オルタネーター	◎	ヘッドライト	◎
水混入	◎	P/W (運転席)	◎	ウィンカー	◎
水漏れ	◎	P/W (助手席)	◎	ワイパー	◎
燃料漏れ	◎	坂道発進装置	◎	ミラー	○
排気	◎	異常ランプ	◎	キャブ	◎
マフラー	◎	オーディオ	○	走行関係	
ターボ	◎	音出ない 右スピーカー不良		点検項目	結果
冷却水吹返	◎	バックカメラ	◎	リーフサス	◎
		電格ミラー	◎	エアサス	○
		ETC	◎	リアエアサス、ひび	
		タコグラフ	/	パワステ	◎
				ハンドル	○
				擦れ	
				燃料タンク	◎
				スチール 200L	
				デフ	
				点検項目	結果
				異音	◎
				オイル漏れ	◎
				デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。インパネポケット欠品。
エンジンキー1本(スベア無)、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本(固着の為使用不可)。
記録簿 有 (H28/8~R7/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
○	○		
—	—		
○	○	○	○
—	—	—	—
スベア	○	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F154194J	平成27年10月
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー(右外れ)。水抜き穴前後2対。内張り傷・凹み有。観音扉内張り剥れ・外枠カバー割れ。水切り曲り。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV72LSC-T	平成27年10月
【備考】-30℃設定 +24℃ → ±0℃ 確認(1h)。稼働時間13351h。スタンバイ欠品。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5L0516」	平成25年6月
【備考】*年式違い(後付け)。PG寸法: 全長1585mm・全幅2330mm・有効長1300mm・有効幅2200mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。フラットホーム開閉手動式。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】