

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年3月	2PG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7162789
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
189,045km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** \*R5年12月、100135Km時クラッチオーバーホール済み(記録簿有り)。  
 キャブ内キズ・汚れ。左ドアフェンダーカバー割れ。  
 エンジンキー4本(1本キーレス付)、アドブルータンクキー2本、ボデーキー4本。  
**記録簿** 有 (R3/6~R5/12)





タイヤ残量			
単位: mm			
2	2		
-	-		
2	2	2	2
-	-	-	-
スペア	6	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V051G05-40」	令和 2年12月
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。右サイドパネル凹み・傷。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV82LSCRA0-U 「C209066」	令和 2年12月
【備考】-30℃設定 +16℃ → -8℃ 確認(1h)。稼動時間3598h。加温付。間仕切り欠品。スタンバイキーフル欠品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T118114N」	令和 2年
【備考】PG寸法: 全長1580mm・全幅2190mm・有効長1260mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----