

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	QKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-510753
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
529,926km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,300 mm 幅: 2,200 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D ヘッドライトOK、右 オグランプ水浸入
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ミ ラーヒーター付き、左 右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	触媒ブラケット腐食	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ ハンドルカバー付き
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケース腐食有り						
デフロック	◎							





特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー2本、オーバーヘッドコンソール開かない、右側前後キャブサス付近よりエア漏れ音、突入防止装置上面加工、突入防止装置左右端及びブラケット曲り、右側タイヤ灯レンズ割れ
記録簿 有 (H28/2、H30/3~R2/4、R4/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	8			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
8	9	11	11	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	7	9	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	4	—		スペア	11R22.5 14PR	—	

素材: スチール 備考: スペアスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-02SC 「F609447847Z」	平成27年9月
【備考】自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、荷台内側キズ有り、前立て外側スコップ掛け、右側工具箱、ステンレスリヤフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	