日付: RO7, O4/19

◎:良好

♥ № GROUP 車両チェックシート 管理番号: 0437055

		車両	情:	報				
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号		
日野	平成27年3月	QPG-FW1AXEG	アルミウィング		FW1AXE-10047			
走行	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸	
369,571km	360PS/265KW	セミA/T プロシフト 1	2速	エアー		長: 9,680 高: 2,670	mm 幅: 2,400 mm mm 門高: 2,570 mm	

/:装備無し

		エンシ	ブン			電装関	国係
	点検項目	結果	إ	犬態	点検項目	結果	状態
	異音	0			エアコン	0	
	オイル混入	0			スターター	0	
	オイル漏れ	0	インター? 滲み	フーラーホース	オルタネーター	0	
	水混入	0	ינטפו	•••••	P/W(運転席)	0	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P/W(助手席)	0	
	水漏れ	0			坂道発進装置	0	
	燃料漏れ	0			異常ランプ	0	
	排気 マフラー	© ©			オーディオ	Δ	点検不可 電源入らず
	ターボ	0			バックカメラ	0	不鮮明
	冷却水吹返	0			電格ミラー	0	
	7	ارد ≦	ション		ETC	0	2.0
,	点検項目	結馬		状態	タコグラフ		アナログ チャート紙リングク
	ギア鳴き	0			7	上物仁	⊨t±
	ギア抜け	0			, 点検項目	結果	• **
	クラッチ	0					
	異音	0	:	•••••	床材質	/	木材
	オイル漏れ	0					
	リターダ	/					

〇:通常走行問題なし △:要修理

	F	キャヒ	ニン
	点検項目	結果	状態
	シート		へたり 、 タバコ穴 、 擦れ
•••••	ヘッドライト	0	HID
•••••	ウィンカー	0	ひび有
•••••	ワイパー	0	
•••••	ミラー	0	
•••••		走行関 結果	
•••••	リーフサス	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	エアサス	0	リヤエアサス
	パワステ	0	
2-0	ハンドル	0	擦れ
グ欠品	燃料タンク		スチール 300L
	7	デフ	
	点検項目	結果	状態
	異音	0	
	オイル漏れ	0	
	デフロック	0	

※あくまでも当社判断基準によるものです

特記事項:	キャ	ブ内	キズ	·汚れ。	*乗	車定員	€3名


エンジンキー3本、ボデーキー1本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー1本、キーレスリモコン1ケ。


記録簿 有(R3/5~R6/12)

r	タイ	ヤ残量		<u> </u>	タイヤ	アサイズ	
	10	10	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5	
	6	7			245/70R19.5	245/70R19.5	
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スペア	1			スペア	245/70R19.5	
				素材:アルミ	備考:		

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LMABDF 「2KZ6989-02」	平成27年						
【備考】鳥居型引出しフック9対。 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ(3ケ不灯)。フロント左右アウトリガー曲り。 ウイング前方防雪板曲り。床板削れ有。									
【備考】									
[備考]									

外装状態								
キャブコ	ーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
	j	確認済	無	点傷有				







【外装】 【ボデー内】