Museeus 東西チェックシート


日付:RO7.04/2	26	O UJ GR	四中 中间7	アエツ	クシート	官性命与	. 04	-37090	
				車両り	青報				
車名 初年度登録		型式		形状	車台番号				
いすゞ 平		平成24年3月	SKG-NPR85AR		クレーン付平	N	NPR85-7030710		
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
249,383k	m	150PS/110KW	M/T 6	速	バキューム	長:3,010 高:230			mm mm
©:良好 O:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
	ンジン		•	電装関係	Ā	•	キャヒ	ン	
点検項目 紹	課	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ 、 汚れ	
オイル混入	0		スターター	©	•••••	ヘッドライト		ハロゲン	•••••
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	•••••	ウィンカー	0		•••••
	0		P/W (運転席)	©	•••••	ワイパー	0		•••••
	©		P/W(助手席)	0	•••••	ミラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	0		坂道発進装置	0	•••••			.	•••••
				4	•••••	•	走行関	絃	
	©		異常ランプ	0		上坎西口	結果		
	0		オーディオ			点検項目	和未	状態	
ターボ	© .		バックカメラ	◎ た	ラー	リーフサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	0		エアサス	/		
7 3	ミッショ	`/	ETC	◎ 標	準	パワステ	0		
	・ファコ 吉果	状態	タコグラフ	/	•••••	ハンドル	0	擦れ	•••••
=	<u> </u>	八忠	-		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		1	スチール	•••••
	0		▶ 点検項目	上物仕様 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· 状態	燃料タンク	0	100L	
	0		点快项日			7	デフ		
クラッチ	0		床材質	: / :木	材 、 アルミ §板	点検項目	結果	状態	
異音	0			ii	与仅		-	4八忠	
オイル漏れ	©					異音	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
リターダ	/	•••••				オイル漏れ	0		
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	-	•••••				デフロック	/		
									•••••
特記事項キャ	ブ内キス	(、汚れ。後部座席左右	PW付き。						
エン	ジンキー	・2本(内、キーレス付	1本)。						
記録簿 有 (H26/3~R6/3)									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
		単位:mm							
5	5				205/85R16	205/85R16	<u> </u>		
	Ē]					_		
6 7	4	4	205/85R	16_	205/85R16	205/85R16	<u> </u>	205/85R16	_
								_	_
スペア	7] [-]		スペア		205/85R16			••••
									-

スペア 備考:

素材:スチール

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
平ボディ	不明								
【備考】鳥居型引き出しフック7対。LED作業灯2ケ。前立て物入れ付き。前方床板アルミ縞板張り。リヤアオリ右側へこみ。									
クレーン/クレーン	ユニック	URV294 「F429150」	平成24年2月						
【備考】ブーム4段。2.93t。 アウトリガーワイド幅。 フックイン。									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号 フレームのさび		飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 不可)					



【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

外装 キズ