

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年7月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118819
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170.663km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付き。フロントバンパー右へこみ曲がりキズ。右ドア下部へこみ。安全窓車内側欠品。エンジンキ-3本。ボディキ-2本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
11	11	12	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア	12			スベア	225/80R17.5		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W010G60.05」	令和 1年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。右後方ウイングロック曲がり。左右観音扉ロックバー下部へこみ(開閉硬い)。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405875」	令和 1年
【備考】 PG寸法: 全長1,550mm。全幅2,380mm。有効長1,395mm。有効幅2,315mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ