

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年12月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-114902-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,597km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー3本 ボディキー2本
記録簿 有 (R5/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	7	7	7
-	-	-	-
スペア	3	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W063F57-02」	令和 1年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装 キズ
 - 外装 へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内 キズ
 - 庫内 へこみ
 - 庫内 穴あき
 - 床 汚れ