

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年7月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118866-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,598km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎							
異音	◎					デフロック	/							
オイル漏れ	◎													
リターダ	/													





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ有り、  
 アイドリングストップ付  
 左テールレンズひび  
 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本  
**記録簿** 有 (R2/12~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W010G60-06」	令和 2年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、観音扉ロックバー曲がり、床板削れ有り			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405876」	令和 2年
【備考】 PG寸法 全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm、最大荷重1000kg、庫内リモコン、ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ