

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0034692
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59.467km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,540 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,070 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/ 木材		異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			燃料タンク	◎ スチール 100L	
クラッチ	◎		点検項目			結果	状態	
異音	◎		点検項目			結果	状態	
オイル漏れ	◎		点検項目			結果	状態	
リターダ	/		点検項目			結果	状態	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、後輪灯左右不灯
記録簿 有 (R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			205/70R17.5	205/70R17.5		
1	3	4	1	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
スベア				スベア			
素材: スチール				備考: スベアタイヤ段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V020J09-04」	令和 4年5月
【備考】 左スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、庫内灯3個、庫内キズ多数有。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S220322453」	令和 4年5月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2120mm、有効幅1980mm、キャストーストップバー迄1320mm、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ