

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年5月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7006681-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
627,119km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,590 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ併用	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
 アイドリングストップ
 エンジンキー3本、ボディキー2本
記録簿 有 (R4/9~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	—		スベア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考: リヤフロント4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W8KG663]	令和 1年
【備考】 鳥居型引出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、右後方台枠腐食サビ、リヤステップ曲がり、看板跡有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ