

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-504103-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
655,330km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長: 9,620 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 スマートキー1本、ドアキー1本
右フォグランプ不灯
記録簿 有 (R1/6~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5	3	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	2	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	2	-		スベア	245/70R19.5	-	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「919A8777」	令和 1年3月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対、90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ