日付：R06. 10/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036033

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年4月	2KG-FS70HZ	セルフクレーン	FS70HZ-540257

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
304km	394PS/290KW	M/T　7速	エアー	長：8,480 mm 幅：2,380 mm 高：190 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項・スマートキー2個、ドアキー2本　・ラジコン

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	9	9	
9	9	9	9
9	9	9	9
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	「T53340」	令和 5年2月
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック2対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱、床フック7対、強化フック9対、安全帯スタンションボール2個、安全帯用スタンション穴2個、歩み板1セット、左右敷板入れ、床面後方滑り止め			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504　H 「G503311」	令和 5年2月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t吊り、ハイジャッキ、ラジコン、ウインチ			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ