

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7067040-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,986km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン、 オイルエレメント廻り 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	○	スチール 燃料キャップ開閉ロッ ク不可 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本
記録簿 有 (R5/4、R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	4	4	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	205/75R16	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DX923」	平成29年2月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2個、左サイドスライド式ドア、渡し板、90℃ストッパー、庫内キズ・凹み有。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG100001C-B3MRA2 「16T120339N」	平成28年12月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,340mm、全幅2,030mm、有効長1,110mm、有効幅1,900mm、キャスターストッパー迄1,200mm、開閉時ガタ音。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ