

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0017115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,464km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,580 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,280 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎ ナビ付き	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 標準	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎ ハロゲン	
ウィンカー	◎	右テールレンズひび、 左レンズ塗料付着
ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	右ミラーカバー擦れ、 左ミラーステー付け根 サビ及びカバー欠損

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、キャブルーフ傷有り、右リアフェンダー曲がり、室内左右ドア灰皿欠損、左ドリンクホルダー欠損  
記録簿 有 (H28/5~R4/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
—	—		
8	9	9	8
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア	195/85R16	—	

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ




上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DA071」	平成28年3月
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T128591T」	平成28年3月

【備考】 荷箱左前側補修有り、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、左側スライド式サイドドア、後ろベンチレーター、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱

【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1,350mm、全幅1,990mm、ストッパー迄長1,120mm、庫内リモコン

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】