

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年6月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-125929-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
394,699km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,150 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	コゲ穴
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	L LED
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC			パワステ		
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル		
ギア鳴き	◎		タコグラフ			○ 擦れ		
ギア抜け	◎		上物仕様			燃料タンク		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	○ スチール		
異音	◎		床材質			◎ 200L		
オイル漏れ	◎		/ アルミ			デフ		
リターダ	/					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、インパネポケット欠品
エンジンキー2本
記録簿 有 (R6/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
9	9	7	7
-	-	-	-
スベア		1	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール 備考: リヤ再生タイヤ・ひび有			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	MA210061	令和 3年4月
【備考】断熱 リヤ75mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。左右リヤ上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。両開きサイド扉(ロックバーバンド1ヶ欠品、位置ずれ)。 ボディーキー欠品。水切り曲り、リベット外れ。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	令和 3年
【備考】-30℃設定 +2.8℃ → -16.9℃ 確認 (1hで)。稼働時間3733h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S2103001263」	令和 3年
【備考】PG寸法 全長1,550mm、全幅2,280mm、有効長1,285mm、有効幅2,215mm。最大荷重1,000kg。ラジコン付。格納時ロックはまらない(ずれてる)。シリンダー右オイル滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ