

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年7月	2RG-XZU605M	ドライバン	XZU605-0031650-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,645km	150PS/110KW	M/T 6速	パキュム	長: 3,200 mm 幅: 1,770 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,090 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルパン、 インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ アクチュエーター廻り	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 80L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 スマートキー1ヶ、ドアキー1本、ボデーキー2本、タイヤ灯不灯、サイドマーカーストロボ球、キャブルーフ錆び凹み有り、記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
0	0	1	0	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		3	-	スペア		195/75R15	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V065G20-08」	令和3年7月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、左スライド式サイドドア、右側面上部凹み有り(雨浸入無し)、庫内キズ汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ