

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年3月	2PG-CG5CA	アルミウイング	JNCMB02GXLU049087-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,288km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,630 mm 門高: 2,560 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	シリンダヘッド エレメントブロック廻りにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フォグ付き 左テールレンズひび
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ コンプレッサー廻り	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	ブリーザー 後デフ、にじみ
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ				デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ポデーキー3本  
記録簿 有 (R3/12~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/80R17.5	245/70R19.5
5	6	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		9	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: アルミ 備考:




上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DS645」	令和 1年12月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック9対、庫内傷汚れ有り、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右ステンレス工具箱

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ