

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7005592-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
433,016km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	コンプレッサー高圧ホースにしみ有り	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ付近	P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	メッキミラーカバー付き、左サイドアンダーミラーカバー欠損、カバー備有り
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス 300L 250L
リターダ	◎	永久磁石式				デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本、燃料タンクキー8本LEDサイドマーカー不灯箇所有り
記録簿 有 (R4/9~R6/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	1		
5	0		
3	7	7	6
6	2	3	3
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スペア	245/70R19.5	—

素材: アルミ 備考: 1 及び2軸目右スタッドレス、2軸目右ホイール傷有り





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「WBKF774」	令和 1年

【備考】引き出しフック9対、LED庫内灯4個、ラッシングレール2段、引出しフック9対、左後ろ庫内灯レンズひび有り、庫内灯キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱、ステンレスフェンダー、ステンレスサイドバンパー

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----