

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131799-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
23,611km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	◎ 2.0		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎ アナログ		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/ 木材		点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
エンジンキー2本、ボディキー2本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	9	9	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		7	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J67」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居型引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。庫内キズ有。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005826」	令和 5年
【備考】 PG寸法: 全長1,555mm、全幅2,400mm。有効長1,395mm、有効幅2,315mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ