

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年5月	2KG-CYJ77C	冷凍パン	CYJ77C-7002322-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
705.024km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,180 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	○	6速	床材質	/	アルミ 型キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	取り付け部にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。ギヤセレクト重い。キャブ、ボデー看板ライン消し塗装有り。エンジンキー3本。ボデーキー4本。
記録簿 有 (H30/8~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア			5	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELF7 「E7EK134」	平成30年
【備考】 断熱: リヤ75mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。ジョロダレール4列。前後水抜き穴2対。左サイド扉片開き式。リヤステップ曲がり。			
冷凍機/直結	デンソー	CG892W	平成30年
【備考】 -32.0℃設定 +10.0℃ → -10.5℃ (1h) 確認。稼働時間1494h。2エバ。リヤエバ内寸高さ2240mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			